



EN 388:2016

EN 407:2020

ANSI/ISEA
105-2024

4X44FP



X1XXXX



ANSI/ISEA 138-2019



RZOR
Peta

GUANTE DE SEGURIDAD

RZOR PETA

Guantes de Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMWPE) con Hilos de Acero y Revestimiento de Nitrilo de acabado Sandy

Guante para labores que requieren protección al corte y a los impactos.

Aplicable a:



Aplicaciones generales como construcción, Oil&Gas y minería.

Riesgos Mecánicos

Abrasión (Resistencia a la abrasión n° ciclos): 4 (8.000 ciclos).

- Corte (Resistencia al corte por cuchilla (índice): X (el guante embotó la cuchilla).
- Rasgado (Newtons): 4 (75).
- Perforación (Newtons): 4 (150).
- Corte TDM: F (30).
- Protección contra impactos: P (Pasó la prueba).

Cumple con la mayor resistencia al corte según la norma ANSI/ISEA 105, con un nivel A9.



CORTE



Es touch screen, lo que permite su uso con pantallas táctiles, manteniendo la protección en todo momento.



Textil tratado con SilverClear®
Cuenta con el tratamiento Silver Clear, que elimina la actividad microbiana. Es bactericida, anti olor y conserva mejores condiciones de higiene.




Los guantes deben inspeccionarse en su totalidad antes de su uso con el fin de encontrar defectos que puedan llegar a afectar al usuario durante el uso del guante en la tarea que desarrolla.



El guante es libre de cualquier sustancia nociva que pueda dañar al usuario, gracias a la certificación STANDARD 100 by OEKO-TEX®.



Las protecciones de TPR ubicadas en los dedos y nudillos brindan protección contra impactos, certificadas bajo la norma ANSI/ISEA 138, con un nivel de protección 2.



El recubrimiento de **Nitrilo Con Acabado Sandy** ofrece un agarre excepcional en condiciones secas, húmedas y en presencia de aceites o grasas.



Galga 13 propicia mayor dexteridad y sensibilidad.



Resiste el calor por contacto hasta 100°C. Durante 15 segundos.



Su cierre de TPR proporciona un ajuste seguro en la muñeca.

Material: El soporte del guante está fabricado en polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) combinado con hilos de acero.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



NO
planchar



NO
usar
cloro



NO
exponer
a luz solar




NO
exponer a
contaminantes



NO
exponer a
calor ni al sol

Almacenar preferiblemente estirados, en lugares secos.

ALMACENAMIENTO



SAGAX
BEYOND SAFETY
Produced by SAGAX.